

Οδηγός αναλωσίμων

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι κωδικοί εξαρτημάτων για την παραγγελία αναλωσίμων.

Παραγγελία κασέτας τόνερ

Όταν στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η κασέτα τόνερ πρέπει να αντικατασταθεί, πρέπει να παραγγείλετε καινούργια κασέτα τόνερ αμέσως.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση κασέτας τόνερ, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το αναλώσιμο.

Η εκτιμώμενη απόδοση κασέτας βασίζεται στο πρότυπο ISO / IEC 19798 (με περίπου 5% κάλυψη ανά χρώμα). Η εξαιρετικά χαμηλή κάλυψη εκτύπωσης (μικρότερη από 1,25% ανά χρώμα) για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την πραγματική απόδοση και μπορεί να προκαλέσει αστοχία των μερών της κασέτας πριν την εξάντληση του τόνερ.

Συνιστώμενες κασέτες τόνερ και κωδικοί προϊόντος

Όνομα εξαρτήματος	Κασέτα προγράμματος επιστροφής Lexmark	Απλή κασέτα
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος μαύρου	X746H1KG	X746H2KG
Κασέτα τόνερ χρώματος κίτρινου	X746A1YG	X746A2YG
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος κίτρινου	X748H1YG	X748H2YG
Κασέτα τόνερ χρώματος ματζέντα	X746A1MG	X746A2MG
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος ματζέντα	X748H1MG	X748H2MG
Κασέτα τόνερ χρώματος κυανού	X746A1CG	X746A2CG
Κασέτα τόνερ υψηλής απόδοσης χρώματος κυανού	X748H1CG	X748H2CG

Παραγγελία μονάδας τήξης ή μονάδας μεταφοράς

Όταν απαιτείται αντικατάσταση της μονάδας τήξης ή της μονάδας μεταφοράς, ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση της μονάδας τήξης ή της μονάδας μεταφοράς, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το αναλώσιμο.

Αριθμοί συνιστώμενων εξαρτημάτων

Όνομα εξαρτήματος	Κωδικός
Μονάδα τήξης	40X8112 (100 V) 40X8110 (115 V) 40X8111 (230 V)
Μονάδα μεταφοράς	40X8307

Παραγγελία δοχείου υπολειμμάτων τόνερ

Όταν απαιτείται αντικατάσταση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ, ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το αναλώσιμο.

Σημείωση: Δεν συνιστάται η επαναχρησιμοποίηση του δοχείου υπολειμμάτων τόνερ.

Αριθμός συνιστώμενου εξαρτήματος

Όνομα εξαρτήματος	Κωδικός
Δοχείο υπολειμμάτων τόνερ	C734X77G

Παραγγελία μερών ADF (αυτόματου τροφοδότη εγγράφων) για αντικατάσταση

Παραγγείτε μέρη ADF (αυτόματου τροφοδότη εγγράφων) για αντικατάσταση εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με διπλή τροφοδοσία χαρτιού ή αποτυχία τροφοδοσίας μέσω του ADF.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση των μερών ADF, ανατρέξτε στα φύλλα οδηγιών που συνοδεύουν τα αναλώσιμα μέρη.

Αριθμοί συνιστώμενων εξαρτημάτων

Όνομα εξαρτήματος	Κωδικός
Διάταξη επιλογής ADF	40X5188
Διαχωριστικό	40X5187
Διαχωριστικό επιλογής ADF	40X5189

Παραγγελία φωτοαγωγού

Όταν απαιτείται αντικατάσταση ενός φωτοαγωγού, ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη του εκτυπωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση του φωτοαγωγού, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που συνοδεύει το αναλώσιμο.

Αριθμοί συνιστώμενων εξαρτημάτων

Όνομα εξαρτήματος	Κωδικός
Φωτοαγωγός	C734X20G
Φωτοαγωγός πολλαπλών χρήσεων	C734X24G

Σημειώσεις:

- Και οι τέσσερις μονάδες φωτοαγωγού θα πρέπει να αντικατασταθούν ταυτόχρονα.
- Μηδενίστε το μετρητή συντήρησης ύστερα από την εγκατάσταση των τεσσάρων νέων φωτοαγωγών.