Guía de consumibles

Solicitud de un cartucho de tóner

Cuando un mensaje en la pantalla de la impresora indica que es necesario reemplazar el cartucho de tóner, realice un pedido de un cartucho de tóner nuevo inmediatamente.

Para obtener información sobre la sustitución de un cartucho de tóner, consulte la hoja de instrucciones que se suministra con el consumible.

El rendimiento estimado del cartucho se basa en el estándar ISO/IEC 19798 (con una cobertura aproximada del 5% por color). Una cobertura de impresión extremadamente baja (inferior al 1,25 %) durante períodos prolongados puede afectar negativamente el rendimiento del color y provocar que fallen piezas del cartucho antes de que se agote el tóner.

Números de referencia y cartuchos de tóner recomendados

Nombre de la pieza	Cartucho del programa de devolución de Lexmark	Cartucho convencional
Cartucho de tóner cian	C746A1CG	C746A2CG
Cartucho de tóner cian de alto rendimiento*	C748H1CG	C748H2CG
Cartucho de tóner magenta	C746A1MG	C746A2MG
Cartucho de tóner magenta de alto rendimiento*	C748H1MG	C748H2MG
Cartucho de tóner amarillo	C746A1YG	C746A2YG
Cartucho de tóner amarillo de alto rendimiento*	C748H1YG	C748H2YG
Cartucho de tóner negro de alto rendimiento	C746H1KG	C746H2KG

* Estos cartuchos de tóner son solo compatibles con los modelos de impresora C748x.

Realización del pedido de un fotoconductor

Se mostrará un mensaje en la pantalla de la impresora cuando sea necesario reemplazar un fotoconductor

Para obtener información sobre la sustitución de un fotoconductor, consulte la hoja de instrucciones que se suministra con el consumible.

Números de referencia recomendados

Nombre de la pieza	Número de referencia
Fotoconductor	C734X20G
Fotoconductor, paquete de varios	C734X24G

Notas:

- Los cuatro fotoconductores deben sustituirse al mismo tiempo.
- Restablezca el contador de mantenimiento a cero después de instalar cuatro fotoconductores nuevos.

Realización de pedido de un fusor o un módulo de transferencia

Se muestra un mensaje en la pantalla de la impresora cuando es necesario reemplazar un fusor o un módulo de transferencia

Para obtener información sobre la sustitución del fusor o el módulo de transferencia, consulte la hoja de instrucciones que se suministra con el consumible.

Números de referencia recomendados

Nombre de la pieza	Número de referencia
Fusor	40X8112 (100 V) 40X8110 (115 V) 40X8111 (230 V)
Módulo de transferencia	40X8307

Realización de pedido de un contenedor de tóner de desecho

Se muestra un mensaje en la pantalla de la impresora cuando es necesario reemplazar el contenedor de tóner de desecho

Para obtener información sobre la sustitución del contenedor de tóner de desecho, consulte la hoja de instrucciones que se suministra con el consumible.

Nota: No se recomienda reutilizar el contenedor de tóner de desecho.

Número de referencia recomendado

Nombre de la pieza	Número de referencia
Contenedor de tóner de desecho	C734X77G