

Guia de suprimentos

Pedido de suprimentos

Para solicitar peças e suprimentos nos EUA, entre em contato com a Lexmark pelo telefone 1-800-539-6275 e obtenha informações sobre revendedores de suprimentos autorizados em sua região. Em outros países ou regiões, visite o website da Lexmark pelo endereço www.lexmark.com, ou entre em contato com o local onde você adquiriu a impressora.






Usando peças e suprimentos genuínos da Lexmark

A impressora Lexmark apresenta melhor funcionamento com peças e suprimentos genuínos Lexmark. O uso de suprimentos ou peças de terceiro afeta o desempenho, a confiabilidade ou a vida da impressora e de seus componentes de criação de imagens. O uso de suprimentos ou peças de terceiros pode afetar a cobertura de garantia. A garantia não cobre danos causados pelo uso de suprimento ou peças de terceiros. Todos os indicadores de vida foram projetados para funcionar com suprimentos e peças Lexmark e podem apresentar resultados imprevisíveis se forem usados suprimentos ou peças de terceiros. O uso de componentes de criação de imagens além da vida útil pretendida pode danificar a impressora Lexmark ou componentes associados.

Identificando suprimentos ou peças para substituição

Faça a correspondência entre um conjunto de defeitos repetitivos de uma página impressa e as marcas de uma das linhas verticais. A linha que melhor corresponder aos defeitos na página indica qual suprimento está causando os defeitos.

Existem quatro páginas coloridas e uma página em branco que são impressas com este guia. A página com um problema de qualidade de impressão determina a cor do suprimento danificado.

Unidade do fotorrevelador		Kit de imagem		
43,9 mm 1.73 pol	45,5 mm 1.79 pol	94,2 mm 3.71 pol	29,8 mm 1.17 pol	25,1 mm 0.99 pol
				

Módulo de transferência			Fusor		
37.7 mm 1.48 pol	78.5 mm 3.09 pol	55.0 mm 2.17 pol	95.0 mm 3.74 pol	110.0 mm 4.33 pol	34.6 mm 1.36 pol
