

## 消耗品ガイド

以下の表に、注文する消耗品の品番を示します。

### 品番

品名	品番	対象プリンタ
シアン大容量返却プログラムトナーカートリッジ	C736H1CG	C736
マゼンタ大容量返却プログラムトナーカートリッジ	C736H1MG	C736
イエロー大容量返却プログラムトナーカートリッジ	C736H1YG	C736
ブラック大容量返却プログラムトナーカートリッジ	C736H1KG	C736
シアン返却プログラムトナーカートリッジ	C734A1CG	C734、C736
マゼンタ返却プログラムトナーカートリッジ	C734A1MG	C734、C736
イエロー返却プログラムトナーカートリッジ	C734A1YG	C734、C736
ブラック返却プログラムトナーカートリッジ	C734A1KG	C734、C736
シアン大容量トナーカートリッジ	C736H2CG	C736
マゼンタ大容量トナーカートリッジ	C736H2MG	C736
イエロー大容量トナーカートリッジ	C736H2YG	C736
ブラック大容量トナーカートリッジ	C736H2KG	C736
シアントナーカートリッジ	C734A2CG	C734、C736
マゼンタトナーカートリッジ	C734A2MG	C734、C736
イエロートナーカートリッジ	C734A2YG	C734、C736
ブラックトナーカートリッジ	C734A2KG	C734、C736
感光体	C734X20G	C734、C736
感光体ユニット、マルチパック	C734X24G	C734、C736
フューザ(100V)	40X5095	C734、C736
フューザ(115V)	40X5093	C734、C736
フューザ(230V)	40X5094	C734、C736
転写モジュール	40X5096	C734、C736
廃トナーボックス	C734X77G	C734、C736

### トナーカートリッジを注文する

[88 シアンカートリッジ残り僅か]、[88 マゼンタカートリッジ残り僅か]、[88 イエローカートリッジ残り僅か]、または[88 ブラックカートリッジ残り僅か]と表示されたら、新しいカートリッジを注文します。

[88 シアンカートリッジを交換]、[88 マゼンタカートリッジを交換]、[88 イエローカートリッジを交換]、または[88 ブラックカートリッジを交換]と表示されたら、指定されたトナーカートリッジを交換する必要があります。

トナーカートリッジの推定印刷ページ数は、1色あたり5%の印刷比率に基づいています。極端に低い印刷比率(1色あたり1.25%未満)で長時間印刷すると、その色の実際の印刷数に悪影響を与え、トナーの寿命がくる前にカートリッジ部品が損傷する原因になります。

## 感光体を注文する

[84 感光体残り僅か]または[84 <カラー>感光体残り僅か]が表示された場合は、交換用の感光体を注文します。

[84 <カラー>感光体を交換]が表示された場合は、指定された感光体を交換する必要があります。

品名	品番
感光体	C734X20G
感光体ユニット、マルチパック	C734X24G

## フューザまたは転写モジュールを注文する

[80 フューザ寿命近し]または[83 転写モジュール寿命近し]と表示された場合は、交換用のフューザまたは転写モジュールを注文します。

[80 フューザを交換]または[83 転写モジュールを交換]と表示された場合は、新しいフューザまたは新しい転写モジュールを取り付けます。取り付けについては、部品に同梱の説明書類を参照してください。

品名	品番
フューザ	40X5095(100 ボルト)
	40X5093(115 ボルト)
	40X5094(230 ボルト)
転写モジュール	40X5096

## 廃トナーボックスを注文する

[82 廃トナーボックスほぼ満杯]と表示された場合は、交換用の廃トナーボックスを注文します。操作パネルに[82 廃トナーボックスを交換]と表示されたら、廃トナーボックスを交換する必要があります。

メモ: 廃トナーボックスの再利用はお勧めできません。

品名	品番
廃トナーボックス	C734X77G