

Guide des fournitures

Le tableau suivant répertorie les références pour la commande de fournitures.

Commande d'une cartouche d'impression

Lorsque le message **88 Niveau cartouche [couleur] bas** ou **88 Niveau cartouche [couleur] presque bas** apparaît, commandez une nouvelle cartouche d'impression.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798. Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 % pour une couleur) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

Cartouche d'impression recommandée et référence

Nom du composant	Cartouches d'impression Lexmark à retourner	Cartouche ordinaire
Cartouche d'impression cyan	C792A1CG	C792A2CG
Cartouche d'impression cyan extra longue durée	C792X1CG	C792X2CG
Cartouche d'impression magenta	C792A1MG	C792A2MG
Cartouche d'impression magenta extra longue durée	C792X1MG	C792X2MG
Cartouche d'impression jaune	C792A1YG	C792A2YG
Cartouche d'impression jaune extra longue durée	C792X1YG	C792X2YG
Cartouche d'impression noire	C792A1KG	C792A2KG
Cartouche d'impression noire extra longue durée	C792X1KG	C792X2KG

Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Lorsque le message **80 Fin durée de vie unité de fusion** ou **83 Fin durée de vie module de transfert** s'affiche, commandez une nouvelle unité de fusion ou un nouveau module de transfert.

Lorsque le message **80 Remplacer l'unité de fusion** ou **83 Remplacer le module de transfert** s'affiche, installez la nouvelle unité de fusion ou le nouveau module de transfert. Pour plus d'informations sur l'installation de la pièce concernée, consultez la documentation fournie avec celle-ci.

Nom du composant	Numéro de référence
Unité de fusion	40X7102 (100 volts)
	40X7100 (115 volts)
	40X7101 (230 volts)
Module de transfert	40X7103

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Lorsque le message 82 **Bout. récup. toner presque pleine** s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de récupération de toner.

Lorsque le message 82 **Remplacer bout. récup toner** s'affiche, remplacez la bouteille de récupération de toner.

Remarque : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Nom du composant	Numéro de référence
Bouteille de récupération de toner	C792X77G