

دليل عيوب الطباعة

تحديد مستلزمات الطباعة أو الأجزاء اللازم استبدالها

قم بمطابقة مجموعة من العيوب المتكررة بصفحة مطبوعة مع العلامات على أحد الخطوط العمودية. إن الخط الذي يطابق على النحو الأمثل العيوب التي تظهر على الصفحة يشير إلى الجزء المحدد الذي يسبب العيب.


ملاحظات:

- توجد أربع صفحات ملونة إضافية و صفحة فارغة تتم طباعتها عند استخدام هذا الموجه. استخدم هذه الصفحات للمساعدة في تحديد الجزء المعيب.
- تكون مجموعة أدوات التصوير عبارة عن جزء قابل للاستبدال من قبل العميل. إذا لزم استبدال وحدة النقل أو وحدة الصهر فاتصل بدعم العملاء من خلال الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com> أو مندوب الصيانة من Lexmark.

استبدال وحدة التحميض

استبدال مجموعة التصوير

25.1 ملم (0.99 بوصة) 29.8 ملم (1.17 بوصة) 94.2 ملم (3.70 بوصة) 43.9 ملم (1.72 بوصة) 45.5 ملم (1.79 بوصة)



استبدال وحدة الصهر

استبدال وحدة النقل

37.7 ملم (1.48 بوصة) 55.0 ملم (2.17 بوصة) 78.5 ملم (3.09 بوصة) 95 ملم (3.74 بوصة)

استبدال وحدة الصهر

استبدال وحدة النقل

