

دليل عيوب الطباعة

دليل عيوب الطباعة

تحديد سبب العيوب المتكررة

قم بمطابقة مجموعة من العيوب المتكررة بإحدى مهام الطباعة مع العلامات الموجودة على أحد الخطوط الرأسية في الجدول التالي. ويشير الخط الذي يتطابق مع عيوب مهمة الطباعة لأقصى درجة إلى الجزء المحدد الذي يتسبب في العيب.

خرطوشة مسحوق الحبر ومجموعة الموصل الضوئي من العناصر التي يقوم العميل باستبدالها. إذا لزم استبدال أسطوانة النقل أو وحدة الصهر، فاتصل بدعم العملاء.

استبدال أسطوانة النقل.	استبدال خرطوشة مسحوق الحبر.	استبدال مجموعة الموصل الضوئي.	استبدال وحدة الصهر.
		أو 	