

Guía de suministros

Pedido de cartuchos de tóner

Notas:

- El rendimiento estimado del cartucho se basa en el estándar ISO/IEC 19752.
- Una cobertura de impresión extremadamente baja durante períodos prolongados puede afectar negativamente al rendimiento real.

| Elemento | Cartucho de tóner del programa de devolución |
|--|--|
| Para Estados Unidos y Canadá | |
| Cartucho de tóner | 501 |
| Cartucho de tóner de alto rendimiento | 501H |
| Cartucho de tóner de rendimiento extraalto | 501X ¹ |
| Para la Unión Europea, área económica europea y Suiza | |
| Cartucho de tóner | 502 |
| Cartucho de tóner de alto rendimiento | 502H |
| Cartucho de tóner de rendimiento extraalto | 502X ¹ |
| Para la región de Asia y Pacífico (incluye Australia y Nueva Zelanda) | |
| Cartucho de tóner | 503 |
| Cartucho de tóner de alto rendimiento | 503H |
| Cartucho de tóner de rendimiento extraalto | 503X ¹ |
| Para Latinoamérica (incluye Puerto Rico y México) | |
| Cartucho de tóner | 504 |
| Cartucho de tóner de alto rendimiento | 504H |
| Cartucho de tóner de rendimiento extraalto | 504X ¹ |
| Para África, Oriente Medio, zona oriental de Europa y los Estados independientes de la Commonwealth | |
| Cartucho de tóner | 505 |
| Cartucho de tóner de alto rendimiento | 505H |
| Cartucho de tóner de rendimiento extraalto | 505X ¹ |
| ¹ Este cartucho de tóner solo es compatible con el modelo de impresora MS415. Para obtener más información sobre los países ubicados en cada región, visite www.lexmark.com/regions . | |

| Elemento | Cartucho de tóner convencional |
|--|--------------------------------|
| Mundial | |
| Cartucho de tóner de alto rendimiento | 500HA ¹ |
| Cartucho de tóner de rendimiento extraalto | 500XA ² |
| ¹ Este cartucho de tóner solo es compatible con los modelos de impresora MS312 y MS315. | |
| ² Este cartucho de tóner solo es compatible con el modelo de impresora MS415. | |

Solicitud de unidades de imagen

Una cobertura de impresión extremadamente baja durante períodos prolongados puede afectar negativamente a piezas de la unidad de imagen y dar lugar a que fallen antes de que se agote el tóner del cartucho de tóner.

Para obtener información sobre la sustitución de la unidad de imagen, consulte la hoja de instrucciones que se proporciona con el suministro.

| Nombre de la pieza | Programa de devolución de Lexmark | Convencional |
|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| Unidad de imagen | 500Z | 500ZA |