

耗材指南

订购碳粉盒

注意:

- 碳粉盒容量基于 ISO/IEC 19752 标准估算。
- 长时间的极低打印覆盖率可能对实际打印量有负面影响。

项目	回收计划碳粉盒
适用于美国和加拿大	
碳粉盒	501
高容量碳粉盒	501H
超高容量碳粉盒	501X ¹
适用于欧盟、欧洲经济区和瑞士	
碳粉盒	502
高容量碳粉盒	502H
超高容量碳粉盒	502X ¹
适用于亚太地区（包括澳大利亚和新西兰）	
碳粉盒	503
高容量碳粉盒	503H
超高容量碳粉盒	503X ¹
适用于拉丁美洲（包括波多黎各和墨西哥）	
碳粉盒	504
高容量碳粉盒	504H
超高容量碳粉盒	504X ¹
适用于非洲、中东、中东欧和独联体国家	
碳粉盒	505
高容量碳粉盒	505H
超高容量碳粉盒	505X ¹
¹ 此碳粉盒仅在 MS415 打印机型号中被支持。 如需有关每个区域内的国家的更多信息，请访问 www.lexmark.com/regions 。	

项目	常规碳粉盒
全球范围	
高容量碳粉盒	500HA ¹
超高容量碳粉盒	500XA ²
¹ 此碳粉盒仅在 MS312 和 MS315 打印机型号中被支持。 ² 此碳粉盒仅在 MS415 打印机型号中被支持。	

订购成像部件

长时间的极低打印覆盖率可能造成成像部件在碳粉盒内的碳粉耗尽之前部分失效。

如需有关更换成像部件的更多信息，请参阅随耗材附带的说明页。

部件名称	Lexmark 回收计划	常规
成像部件	500Z	500ZA