

دليل عيوب الطباعة

تحديد مستلزمات الطباعة أو الأجزاء اللازم استبدالها

قم بمطابقة مجموعة من العيوب المتكررة بمهمة طباعة مع العلامات على أحد الخطوط العمودية. إن الخط الذي يطابق على النحو الأمثل العيوب التي تظهر على مهمة الطباعة يشير إلى عنصر مستلزمات الطباعة أو الجزء المحدد من الطباعة الذي يسبب العيب.

استبدل وحدة التصوير أو وحدة الصهر إذا كانت المسافات بين العيوب مساوية لأي مما يلي. لمزيد من المعلومات، انظر قسم "استبدال مستلزمات الطباعة" في دليل المستخدم أو ورقة الإرشادات المرفقة مع عنصر مستلزمات الطباعة أو الجزء البديل.

جهاز الصهر

وحدة التصوير

95.2 ملم	92.7-87.9 ملم	96.8 ملم	47.8 ملم	28.5 ملم
(3.75 بوصات)	(3.65-3.46 بوصة)	(3.81 بوصة)	(1.88 بوصة)	(1.12 بوصة)

