

Guía de suministros

Pedido de cartuchos de tóner

Notas:

- El rendimiento estimado del cartucho se basa en el estándar ISO/IEC 19752.
- Una cobertura de impresión extremadamente baja durante períodos prolongados puede afectar negativamente al rendimiento real.

Artículo	Cartucho del programa de devolución
Para Estados Unidos y Canadá	
Cartucho de tóner de alto rendimiento	521HL
Cartucho de Tóner Extra Alto Rendimiento	521XL*
Para la Unión Europea, área económica europea y Suiza	
Cartucho de tóner de alto rendimiento	522HL
Cartucho de Tóner Extra Alto Rendimiento	522XL*
Para la región de Asia y Pacífico (incluye Australia y Nueva Zelanda)	
Cartucho de tóner de alto rendimiento	523HL
Cartucho de Tóner Extra Alto Rendimiento	523XL*
Para Latinoamérica (incluye Puerto Rico y México)	
Cartucho de tóner de alto rendimiento	524HL
Cartucho de Tóner Extra Alto Rendimiento	524XL*
Para África, Oriente Medio, zona oriental de Europa y los Estados independientes de la Commonwealth	
Cartucho de tóner de alto rendimiento	525HL
Cartucho de Tóner Extra Alto Rendimiento	525XL*
* Este cartucho de tóner solo es compatible con el modelo de impresora MS711. Para obtener más información sobre los países ubicados en cada región, visite www.lexmark.com/regions .	

Artículo	Cartucho normal
Mundial	
Cartucho de tóner de alto rendimiento	520HAL ¹
Cartucho de Tóner Extra Alto Rendimiento	520XAL ²
¹ Este cartucho solo es compatible con el modelo de impresora MS710.	
² Este cartucho solo es compatible con el modelo de impresora MS711.	

Solicitud de unidades de imagen

Una cobertura de impresión extremadamente baja durante períodos prolongados puede afectar negativamente a piezas de la unidad de imagen y dar lugar a que fallen antes de que se agote el tóner.

Para obtener información sobre la sustitución de la unidad de imagen, consulte la hoja de instrucciones que se proporciona con el suministro.

Nombre de la pieza	Programas de devoluciones de Lexmark	Convencional
Unidad de imagen	520Z	520ZA

Solicitud de un kit de mantenimiento

Para identificar el tipo de fusor admitido, consulte la etiqueta del fusor. Realice una de las siguientes acciones:

- Extraiga el cartucho de tóner y la unidad de imagen. El tipo de código de dos dígitos del fusor (como 11 o 13) se encuentra en la parte frontal del fusor.

Advertencia—Posibles daños: No exponga la unidad de imagen a la luz directa durante más de diez minutos. Una larga exposición a la luz puede ocasionar problemas de calidad de impresión.

- Baje la puerta posterior de la impresora. El tipo de código de dos dígitos del fusor (como 11 o 13) se encuentra en la parte posterior del fusor.

Notas:

- El uso de determinados tipos de papel puede hacer necesaria una sustitución más frecuente del kit de mantenimiento.
- El rodillo de separación, el fusor, el conjunto de rodillo de carga de papel y el rodillo de transferencia están todos incluidos en el kit de mantenimiento y se pueden solicitar individualmente y sustituirlos, si es necesario.
- Para obtener más información sobre cómo sustituir las piezas incluidas en el kit de mantenimiento y restablecer el contador de mantenimiento, consulte las instrucciones de cada pieza.

Tipo de kit de mantenimiento del fusor del programa de devolución de Lexmark

Tipo	Número de referencia
Tipo 11 de kit de mantenimiento de fusor del programa de devolución serie MS710, 110 – 120 V	40 X 8530
Tipo 13 de kit de mantenimiento de fusor del programa de devolución serie MS710, 220 – 240 V	40 X 8531
Tipo 15 de kit de mantenimiento de fusor del programa de devolución serie MS710, 100 V	40 X 8532

Tipo de kit de mantenimiento de fusor normal de Lexmark

Tipo	Número de referencia
Tipo 17 de kit de mantenimiento de fusor normal serie MS710, 110–120V	40 X 8533
Tipo 19 de kit de mantenimiento de fusor normal serie MS710, 220 – 240 V	40 X 8534
Tipo 21 de kit de mantenimiento de fusor normal serie MS710, 100 V	40 X 8535

Mecanismo de rodillo de Lexmark

	Número de referencia
Mecanismo de rodillo serie MS710	40X7706

Realización de pedidos de cartuchos de grapas

Nombre de la pieza	Número de referencia
Cartuchos de grapas	25A0013