

# Supplies Guide (Tarvikeopas)

## Väriainekasettien tilaaminen

### Huomautuksia:

- Väriaineen arvioitu riittävyys perustuu ISO / IEC 19752 -standardiin.
- Pitkään kestävä erityisen alhainen peitto saattaa heikentää värin todellista riittävyttä.

Kohde	Return Program -värikasetti
<b>Yhdysvallat ja Kanada</b>	
Riittäväväriainekasetti	521HL
Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti	521XL*
<b>Euroopan unioni, Euroopan talousalue ja Sveitsi</b>	
Riittäväväriainekasetti	522HL
Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti	522XL*
<b>Tyyntenmeren alueen Aasia (mukaan lukien Australia ja Uusi-Seelanti)</b>	
Riittäväväriainekasetti	523HL
Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti	523XL*
<b>Latinalainen Amerikka (mukaan lukien Puerto Rico ja Meksiko)</b>	
Riittäväväriainekasetti	524HL
Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti	524XL*
<b>Afrikka, Lähi-itä, keskinen Itä-Eurooppa ja Itsenäisten valtioiden yhteisö (IVY)</b>	
Riittäväväriainekasetti	525HL
Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti	525XL*
* Vain MS711-tulostinmalli tukee tätä väriainekasettia. Lisätietoja alueen maista on osoitteessa <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

Kohde	Tavallinen väriainekasetti
<b>Muut maat</b>	
Riittäväväriainekasetti	520HAL <sup>1</sup>
Erittäin suurikapasiteettinen värikasetti	520XAL <sup>2</sup>
<sup>1</sup> Vain MS710-tulostinmalli tukee tätä väriainekasettia. <sup>2</sup> Vain MS711-tulostinmalli tukee tätä väriainekasettia.	

## Kuvayksikön tilaaminen

Pitkään kestävä erityisen alhainen peitto saattaa heikentää kuvayksikön osien kestävyttä ja osat voivat kulua loppuun ennen väriaineen loppumista.

Lisätietoja kuvayksikön vaihtamisesta on osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

Tuotteen nimi	Lexmark Return Program	Normaali
Kuvayksikkö	520Z	520ZA

## Määräaikaishuoltopaketin tilaaminen

Voit tunnistaa tuetun kiinnitysyksikön tyyppin yksikössä olevan tarran avulla. Valitse jompikumpi seuraavista:

- Poista väriainekasetti ja kuvayksikkö. Kaksinumeroinen kiinnitintyyppin koodi (esim. 11 tai 13) on kiinnittimen etuosassa.

**Varoitus — Vaurioitumisen mahdollisuus:** Älä altista kuvayksikköä valolle kymmentä minuuttia kauempaa. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.

- Paina tulostimen takaluukku alas. Kaksinumeroinen kiinnitintyyppin koodi (esim. 11 tai 13) on kiinnittimen takaosassa.

### Huomautuksia:

- Tiettyjen paperilajien käytön yhteydessä määräaikaishuoltopaketti on vaihdettava tavallista useammin.
- Erotinrulla, kiinnitysyksikkö, nostorullat ja siirtorulla sisältyvät huoltopakettiin. Ne voi tarvittaessa tilata ja vaihtaa myös erikseen.
- Lisätietoja huoltopakettiin kuuluvien osien vaihtamisesta on jokaisen osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

### Lexmarkin palautuskiinnitysyksikön huoltopaketin tyyppi

Tyyppi	Tuotenumero
MS710-sarjan palautuskiinnitysyksikön huoltopaketti, tyyppi 11, 110–120 V	40X8530
MS710-sarjan palautuskiinnitysyksikön huoltopaketti, tyyppi 13, 220–240 V	40X8531
MS710-sarjan palautuskiinnitysyksikön huoltopaketti, tyyppi 15, 100 V	40X8532

### Lexmark-kiinnitysyksikön tavallisen huoltopaketin tyyppi

Tyyppi	Tuotenumero
MS710-sarjan kiinnitysyksikön tavallinen huoltopaketti, tyyppi 17, 110–120 V	40X8533
MS710-sarjan kiinnitysyksikön tavallinen huoltopaketti, tyyppi 19, 220–240 V	40X8534
MS710-sarjan kiinnitysyksikön tavallinen huoltopaketti, tyyppi 21, 100 V	40X8535

### Lexmark-rullapaketti

	Tuotenumero
MS710-sarjan rullapaketti	40X7706

## Nitojan kasettien tilaaminen

Tuotteen nimi	Tuotenumero
Niittikasetit	25A0013