

Nyomtatási hibákkal kapcsolatos útmutató

A kicserélendő kellékek vagy alkatrészek beazonosítása

Illessze a nyomtatási feladat ismétlődő hibáit a függőleges vonalak egyikén lévő jelekhez. A nyomtatási feladat hibáihoz legjobban illeszkedő vonal jelzi, melyik rész vagy kellék okozhatja a hibát.

Cserélje ki a képkalkotó vagy a beégető egységet, ha a hibák közötti távolság megegyezik a következő méretek valamelyikével. További tudnivalókat a *Felhasználói kézikönyv* „Kellékanyagok cseréje” című részében vagy a kellékanyaghoz mellékelt útmutatóban talál.

Képkalkotó egység			Beégető egység	
28,5 mm	47,8 mm	96,8 mm	87,9–92,7 mm	95,2 mm
(1,12 hüv.)	(1,88 hüv.)	(3,81 hüv.)	(3,46–3,65 hüvelyk)	(3,75 hüv.)

