

Guia de defeitos de impressão

Identificando suprimentos ou peças de substituição

Faça a correspondência entre um conjunto de defeitos repetitivos de um trabalho de impressão e as marcas de uma das linhas verticais. A linha que melhor corresponder aos defeitos do trabalho de impressão indicará qual peça ou suprimento está causando o defeito.

Substitua a unidade de criação de imagens ou fusor se a distância entre os defeitos resulta em uma das medidas a seguir. Para obter informações, consulte a seção "Substituindo suprimentos" do *Guia do usuário* ou o folheto de instruções que acompanha o suprimento ou peça.

Unidade de criação de imagens			Fusor	
28,5 mm	47,8 mm	96,8 mm	87,9–92,7 mm	95,2 mm
(1,12 pol)	(1,88 pol)	(3,81 pol)	(3,46–3,65 pol)	(3,75 pol.)

