

消耗品ガイド

トナーカートリッジを注文する

メモ:

- 推定カートリッジ出力は、ISO/IEC 19752 規格に基づいています。
- 極端に低い印刷比率で長時間印刷すると、実際の印刷数に悪影響を与える可能性があります。

項目	回収プログラムカートリッジ
米国およびカナダ	
トナーカートリッジ	521
高出カトナーカートリッジ	521H
超高出カトナーカートリッジ	521X*
欧州連合、欧州経済地域、およびスイス	
トナーカートリッジ	522
高出カトナーカートリッジ	522H
超高出カトナーカートリッジ	522X*
アジア太平洋地域(オーストラリアおよびニュージーランドを含む)	
トナーカートリッジ	523
高出カトナーカートリッジ	523H
超高出カトナーカートリッジ	523X*
ラテンアメリカ(プエルトリコおよびメキシコを含む)	
トナーカートリッジ	524
高出カトナーカートリッジ	524H
超高出カトナーカートリッジ	524X*
アフリカ、中東、中欧、東欧、および独立国家共同体	
トナーカートリッジ	525
高出カトナーカートリッジ	525H
超高出カトナーカートリッジ	525X*
* このトナーカートリッジは、MS811n、MS811dn、MS812dn、および MS812de プリンタモデルでのみサポートされています。各地域の国情報については、 www.lexmark.com/regions をご覧ください。	

項目	標準カートリッジ
グローバル	
高出カトナーカートリッジ	520HA ¹
超高出カトナーカートリッジ	520XA ²
¹ このカートリッジは MS810n および MS810dn プリンタモデルでのみサポートされています。	
² このカートリッジは、MS811n、MS811dn、MS812dn、および MS812de プリンタモデルでのみサポートされています。	

イメージングユニットを注文する

長期間、印刷量がきわめて低い場合、トナーが消耗する前に、イメージングユニットの部品が劣化する可能性があります。イメージングユニットの交換の詳細については、同梱されている手順シートを参照してください。

部品名	Lexmark 回収プログラム	標準
イメージングユニット	520Z	520ZA

保守キットを注文する

サポートされているフューザータイプを確認するには、フューザーのラベルを調べます。次のいずれかを実行します。

- トナーカートリッジとイメージングユニットを取り外します。フューザーの正面に 2 桁のフューザータイプコード(00 や 01 など)が記載されています。

警告！破損の恐れあり： イメージングユニットは、10 分間以上直射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。

- プリンタの背面ドアを下に引きます。フューザーの背面に 2 桁のフューザータイプコード(00 や 01 など)が記載されています。

メモ：

- 特定のタイプの用紙を使用するには、保守キットをより頻繁に交換しなければならない場合があります。
- セパレーターローラー、フューザー、ピックアップローラーアセンブリ、および転送ローラーはすべて保守キットに含まれ、必要に応じて個別に注文および交換できます。
- 保守キットの交換の詳細については、同梱されている手順シートを参照してください。

MS810、MS811、および MS812 の Lexmark 回収プログラムフューザー保守キットおよび部品番号

フューザー保守キットのタイプ	部品番号
タイプ 00	40X8420
タイプ 01	40X8421
タイプ 02	40X8422
タイプ 03	40X8423
タイプ 04	40X8424

MS810、MS811、および MS812 の Lexmark 標準フューザー保守キットおよび部品番号

フューザー保守キットのタイプ	部品番号
タイプ 05	40X8425
タイプ 06	40X8426
タイプ 07	40X8427
タイプ 08	40X8428
タイプ 09	40X8429

ローラーキットを注文する

ローラーキットの交換の詳細については、同梱されている手順シートを参照してください。

Lexmark ローラーキットとパーツ番号

タイプ	部品番号
プリンタエンジンローラーメンテナンスキット	40X7706

ステープルカートリッジを注文する

部品名	部品番号
ステープルカートリッジ	25A0013