


Vergelijk een reeks herhaalde storingen op een afdruk met de markeringen op één van de verticale lijnen. De lijn die het beste overeenkomt met de storingen op de afdruk, geeft aan welk onderdeel mogelijk de storing veroorzaakt.



Zo geeft de afstand tussen deze twee markeringen een herhaalde storing aan die elke 34,6 mm (1,4 inch) optreedt, wat erop duidt dat u wellicht de fotoconductor eenheid moet vervangen.

Opmerking: als de storing optreedt op de bedrukte zijde van een enkelzijdige afdruktaak, moet u de **tonercartridge** vervangen voor u het **verhittingsstation** vervangt.

