

## دليل المستلزمات

يسرد الجدول التالي أرقام الأجزاء لطلب عناصر المستلزمات.

### طلب خرطوشة مسحوق الحبر

عند ظهور رسالة على شاشة الطابعة توضح خرطوشة الحبر التي يلزم استبدالها، اطلب خرطوشة حبر جديدة على الفور.

للحصول على معلومات حول استبدال خرطوشة مسحوق الحبر؛ انظر ورقة الإرشادات المرفقة مع مستلزم الطابعة.

تستند إنتاجية الخرطوشة المقدر إلى معيار ISO / IEC 19798 (مع تغطية تبلغ حوالي 5% لكل لون). قد يكون لتغطية الطابعة شديدة الانخفاض (أقل من 1.25% لأحد الألوان) لفترات زمنية طويلة تأثير سلبي على الإنتاجية الحقيقية لذلك اللون وقد تتسبب في إتلاف أجزاء الخرطوشة قبل نفاذ الحبر.

### خرطوش الحبر وأرقام الأجزاء الموصى بها

اسم الجزء	الخرطوشة الخاصة ببرنامج الإرجاع من Lexmark	الخرطوشة العادية
خرطوشة مسحوق الحبر الأسود عالية الإنتاجية	X746H1KG	X746H2KG
خرطوشة مسحوق الحبر الأصفر	X746A1YG	X746A2YG
خرطوشة الحبر عالية الإنتاجية باللون الأصفر	X748H1YG	X748H2YG
خرطوشة مسحوق الحبر الأرجواني	X746A1MG	X746A2MG
خرطوشة الحبر عالية الإنتاجية باللون الأرجواني	X748H1MG	X748H2MG
خرطوشة مسحوق الحبر السماوي	X746A1CG	X746A2CG
خرطوشة الحبر عالية الإنتاجية باللون السماوي	X748H1CG	X748H2CG

### طلب وحدة صهر أو وحدة نقل

تظهر رسالة على شاشة الطابعة عندما يلزم استبدال وحدة الصهر أو وحدة النقل.

للحصول على معلومات حول استبدال وحدة الصهر أو وحدة النقل؛ انظر ورقة الإرشادات المرفقة مع مستلزم الطابعة.

### أرقام الأجزاء الموصى بها

اسم الجزء	رقم الجزء
وحدة الصهر	100 (40X8112 فولت)
	115 (40X8110 فولت)
	230 (40X8111 فولت)
وحدة النقل	40X8307

### طلب زجاجة نفايات مسحوق الحبر

تظهر رسالة على شاشة الطابعة عندما يلزم استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

للحصول على معلومات حول استبدال زجاجة نفايات مسحوق الحبر؛ انظر ورقة الإرشادات المرفقة مع مستلزم الطابعة.

ملاحظة: لا يوصى بإعادة استخدام زجاجة نفايات مسحوق الحبر.

### رقم الجزء الموصى به

اسم الجزء	رقم الجزء
زجاجة نفايات مسحوق الحبر	C734X77G

## طلب أجزاء بديلة لوحدت تغذية المستندات التلقائية (ADF)

اطلب الأجزاء البديلة لوحدت تغذية المستندات التلقائية (ADF) إذا واجهت مشكلات تغذية مزدوجة للورق أو فشلًا في التغذية عبر وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF). للحصول على معلومات حول استبدال أجزاء وحدة التغذية التلقائية بالمستندات، انظر ورق الإرشادات المرفق بالأجزاء.

### أرقام الأجزاء الموصى بها

رقم الجزء	اسم الجزء
40X5188	مجموعة الانتقاء بوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
40X5187	حشية الفاصل
40X5189	حشية التقاط وحدة التغذية التلقائية بالمستندات

## طلب موصل ضوئي

تظهر رسالة على شاشة الطابعة عندما يلزم استبدال موصل ضوئي. للحصول على معلومات حول استبدال موصل ضوئي؛ انظر ورقة الإرشادات المرفقة مع مستلزم الطابعة.

### أرقام الأجزاء الموصى بها

رقم الجزء	اسم الجزء
C734X20G	موصل ضوئي
C734X24G	موصل ضوئي، حزمة متعددة

### ملاحظات:

- يجب استبدال الموصلات الضوئية الأربعة جميعًا في وقت واحد.
- أعد تعيين عداد الصيانة على صفر بعد تركيب الموصلات الضوئية الأربعة الجديدة.