

Tarvikeopas

Seuraava taulukko sisältää tarvikkeiden tuotenumerot tilaamista varten.

Väriainekasetin tilaaminen

Kun tulostimen näyttöön tulee väriainekasetin vaihtamista koskeva viesti, tilaa uusi väriainekasetti välittömästi.

Tietoja väriainekasetin vaihtamisesta on uuden osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

Väriaineen arvioitu riittäisyys perustuu ISO / IEC 19798 -standardiin (noin viiden prosentin peitto väriä kohti). Pitkään kestävä erityisen alhainen peitto (alle 1,25 % väriä kohti) saattaa heikentää kyseisen värin todellista riittoa ja aiheuttaa kasetin osien vahingoittumisen ennen väriaineen loppumista.

Suosittelut väriainekasetit ja osanumerot

Osan nimi	Lexmark Return Program -värikasetti	Tavallinen värikasetti
Musta riittoväriainekasetti	X746H1KG	X746H2KG
Keltainen väriainekasetti	X746A1YG	X746A2YG
Keltainen riittoväriainekasetti	X748H1YG	X748H2YG
Magenta väriainekasetti	X746A1MG	X746A2MG
Magenta riittoväriainekasetti	X748H1MG	X748H2MG
Syaani väriainekasetti	X746A1CG	X746A2CG
Syaani riittoväriainekasetti	X748H1CG	X748H2CG

Kiinnitysyksikön tai siirtomodulin tilaaminen

Tulostimen näyttöön tulee viesti, kun kiinnitysyksikkö tai siirtomoduli on vaihdettava.

Tietoja kiinnitysyksikön tai siirtomodulin vaihtamisesta on uuden osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

Suosittelut osanumerot

Osan nimi	Tuotenumero
Kiinnitysyksikkö	40X8112 (100 V)
	40X8110 (115 V)
	40X8111 (230 V)
Siirtomoduli	40X8307

Hukkavärisäiliön tilaaminen

Tulostimen näyttöön tulee viesti, kun hukkavärisäiliö on vaihdettava.

Tietoja hukkavärisäiliön vaihtamisesta on uuden osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

Huomautus: Hukkavärisäiliötä ei suositella käytettäväksi uudelleen.

Suositteltu osanumero

Osan nimi	Tuotenumero
hukkavärisäiliö	C734X77G

Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen vaihto-osien tilaaminen

Tilaa automaattisen asiakirjansyöttölaitteen vaihto-osat, jos automaattinen asiakirjansyöttölaite syöttää useita arkkeja kerralla tai syöttö epäonnistuu kokonaan.

Tietoja asiakirjansyöttölaitteen osien vaihtamisesta on uusien osien mukana toimitetuissa ohjeissa.

Suosittelut osanumerot

Osan nimi	Tuotenumero
automaattisen asiakirjansyöttölaitteen syöttöyksikkö	40X5188
Erotinalusta	40X5187
Asiakirjansyöttölaitteen syöttöalusta	40X5189

Valojohteen tilaaminen

Tulostimen näyttöön tulee viesti, kun valojohte on vaihdettava.

Tietoja valojohteen vaihtamisesta on uuden osan mukana toimitetuissa ohjeissa.

Suosittelut osanumerot

Osan nimi	Tuotenumero
Valojohte	C734X20G
Valojohte, monipakkaus	C734X24G

Huomautuksia:

- Kaikki neljä valojohdetta on vaihdettava samanaikaisesti.
- Nollaa huoltolaskuri neljän uuden valojohteen asentamisen jälkeen.