

Vejledning til forbrugsstoffer

Hvis du skal bestille forbrugsstoffer i USA, skal du kontakte Lexmark på 1-800-539-6275 for at få oplysninger om autoriserede Lexmark-forhandlere i dit område. I andre lande eller områder kan du besøge Lexmarks websted på adressen www.lexmark.com eller kontakte den forhandler, som du har købt printeren af.

Bemærkninger:

- Tonermåleren anslår, hvor meget toner, du har tilbage i kassetten.
- Alle beregninger af forbrug af forbrugsstoffer til printeren forudsætter udskrift på almindeligt Letter eller A4 papir.

Bestilling af en tonerkassette

Når meddelelsen **88 [farve] kassette er snart brugt** eller **88 Udskift [farve] kassette** vises, skal du bestille en ny tonerkassette.

Estimeret ydelse for tonerkassette er baseret på standarden ISO/IEC 19798. Meget lav udskriftsdækning (mindre end 1,25% for en farve) i længere perioder, kan have en negativ effekt på den faktiske rækkevidde for den pågældende farve, og det kan beskadige kassettedeile, inden toneren er opbrugt.

Anbefalede tonerkassetter og varenumre

Navn på komponent	Lexmark returprogram for tonerkassetter	Normal blækpatron
Cyan tonerkassette	C792A1CG	C792A2CG
Cyan tonerkassette (ekstra høj ydelse)	X792X1CG	X792X2CG
Magenta tonerkassette	C792A1MG	C792A2MG
Magenta tonerkassette (ekstra høj ydelse)	X792X1MG	X792X2MG
Gul tonerkassette	C792A1YG	C792A2YG
Gul tonerkassette (ekstra høj ydelse)	X792X1YG	X792X2YG
Sort tonerkassette	C792A1KG	C792A2KG
Sort tonerkassette (ekstra høj ydelse)	X792X1KG	X792X2KG

Bestilling af en fuser eller et overførselsmodul

Når **80 Fuser snart opbrugt** eller **83 Advarsel om levetid for overføringsmodul** vises, skal der bestilles en ny fuser eller overførselsmodul.

Når **80 Udskift fuser** eller **83 Udskift overførselsmodul** vises, skal en ny fuser eller et overførselsmodul installeres. Du kan finde oplysninger om installation i den dokumentation, som leveres sammen med delen.

Navn på komponent	Varenummer
Fuser	40X7102
	40X7100
	40X7101
Overførselsmodul	40X7103

Bestilling af en spildtonerflaske

Når 82 **Spildtonerboks er næsten fuld** vises, skal du bestille en ny spildtonerbeholder.

Når 82 **Udskift spildtonerboks** vises, skal du udskifte spildtonerbeholderen.

Bemærk! Det anbefales ikke at genbruge spildtonerbeholderen.

Navn på komponent	Varenummer
Spildtonerbeholder	C792X77G

Bestille ADF reservedele

Bestil ADF-reservedele, hvis du oplever problemer med dobbelt indføring af papir eller fejl ved indføring gennem ADF-enheden.

Varenavn	Varenummer
ADF opsamlingsenhed	40X5188
Skilleplade	40X5187
ADF-indføringsplade	40X5189