

## Guide des fournitures

Pour commander des fournitures aux Etats-Unis, contactez Lexmark au 1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs de fournitures agréés Lexmark de votre région. Pour les autres pays ou zones, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) ou contactez le revendeur de votre imprimante.

### Remarques :

- La jauge de toner est une estimation du niveau de toner restant dans la cartouche.
- Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre ou A4.

## Commande d'une cartouche d'impression

Lorsque le message **88 Niveau cartouche [couleur] bas** ou **88 Remplacer cartouche [couleur]** apparaît, commandez une nouvelle cartouche d'impression.

L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798. Une couverture d'impression très basse (moins de 1,25 % pour une couleur) sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement et peut entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant la fin de durée de vie du toner.

### Cartouche d'impression recommandée et référence

Nom du composant	Cartouches d'impression Lexmark à retourner	Cartouche ordinaire
Cartouche d'impression cyan	C792A1CG	C792A2CG
Cartouche d'impression cyan extra longue durée	X792X1CG	X792X2CG
Cartouche d'impression magenta	C792A1MG	C792A2MG
Cartouche d'impression magenta extra longue durée	X792X1MG	X792X2MG
Cartouche d'impression jaune	C792A1YG	C792A2YG
Cartouche d'impression jaune extra longue durée	X792X1YG	X792X2YG
Cartouche d'impression noire	C792A1KG	C792A2KG
Cartouche d'impression noire extra longue durée	X792X1KG	X792X2KG

## Commande d'une unité de fusion ou d'un module de transfert

Lorsque le message **80 Fin durée de vie unité de fusion** ou **83 Fin durée de vie module de transfert** s'affiche, commandez une nouvelle unité de fusion ou un nouveau module de transfert.

Lorsque le message **80 Remplacer l'unité de fusion** ou **83 Remplacer le module de transfert** s'affiche, installez la nouvelle unité de fusion ou le nouveau module de transfert. Pour plus d'informations sur l'installation de la pièce concernée, consultez la documentation fournie avec celle-ci.

Nom du composant	Numéro de référence
Unité de fusion	40X7102
	40X7100
	40X7101
Module de transfert	40X7103

## Commande d'une bouteille de récupération de toner

Lorsque le message **82 Bout. récup. toner presque pleine** s'affiche, commandez une nouvelle bouteille de récupération de toner.

Lorsque le message **82 Remplacer bout. récup toner** s'affiche, remplacez la bouteille de récupération de toner.

**Remarque** : il est déconseillé de réutiliser la bouteille de récupération du toner.

Nom du composant	Numéro de référence
Bouteille de récupération de toner	C792X77G

## Commande de pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique (DAA)

Commandez des pièces de rechange pour le dispositif d'alimentation automatique si vous rencontrez des problèmes d'alimentation (chargement de deux feuilles, absence de chargement, etc.) via le DAA.

Nom de la pièce	Référence
Ensemble entraînement du DAA	40X5188
Bloc séparateur	40X5187
Tampon de nettoyage du DAA	40X5189