

Руководство по расходным материалам

Заказ расходных материалов

Для заказа компонентов и расходных материалов в США получите информацию о ближайших уполномоченных дилерах Lexmark по телефону 1-800-539-6275. В других странах и регионах соответствующую информацию можно найти на веб-сайте компании Lexmark по адресу www.lexmark.com или получить по месту приобретения принтера.

Использование подлинных компонентов и расходных материалов Lexmark

Принтер Lexmark рассчитан на работу с подлинными компонентами и расходными материалами Lexmark. Использование расходных материалов или деталей сторонних производителей может снизить производительность, надежность или срок службы принтера и его компонентов формирования изображения. Это может также влиять на гарантийные обязательства. Ущерб, возникший в результате использования компонентов и расходных материалов сторонних производителей, не покрывается гарантией. Все указания срока службы предполагают работу с компонентами и расходными материалами Lexmark, результат невозможно предсказать при использовании компонентов и расходных материалов сторонних производителей. Использование компонентов формирования изображения дольше предусмотренного срока службы может повредить принтер Lexmark или связанные компоненты.

Определение расходных материалов или деталей, которые необходимо заменить

При наличии регулярных дефектов на страницах совместите эти дефекты с метками на одной из вертикальных линий. Линия, наиболее точно соответствующая интервалу между дефектами печати на странице, указывает на деталь или расходный материал, которые являются причиной дефекта.

Вместе с этим руководством будут напечатаны четыре цветных и одна пустая страницы. Страница с проблемами качества печати определяет цвет расходного материала, который необходимо заменить.

Фотобарабан		Блока проявителя	Валик переноса
125,7 мм (4,95 ")	35,4 мм (1,39 ")	42,0 мм (1,65 ")	78,5 мм (3,09 ")
			







