

دليل عيوب الطباعة

تحديد المستلزمات أو الأجزاء الواجب استبدالها

قم بمطابقة مجموعة من العيوب المتكررة على صفحة مطبوعة مع العلامات على أحد الخطوط العمودية. إن الخط الذي يطابق على النحو الأمثل العيوب التي تظهر على الصفحة يشير إلى الجزء المحدد الذي يسبب العيب.


ملاحظات:

- توجد أربع صفحات ملونة إضافية و صفحة فارغة تتم طباعتها عند استخدام هذا الموجه. استخدم هذه الصفحات للمساعدة في تحديد الجزء المعيب.
- يمكن للعملاء استبدال وحدة موصل الصور ووحدة التحميص. إذا لزم استبدال وحدة النقل أو وحدة الصهر، فاتصل بدعم العملاء من خلال الموقع الإلكتروني <http://support.lexmark.com> أو مندوب الصيانة من Lexmark.

استبدال وحدة التحميص

استبدال وحدة موصل الصور

25.1 مم (0.99 بوصة) 29.8 مم (1.17 بوصة) 94.2 مم (3.70 بوصة) 43.9 مم (1.72 بوصة) 45.5 مم (1.79 بوصة)



استبدال وحدة الصهر

استبدال وحدة النقل

37.7 مم (1.48 بوصة) 55.0 مم (2.17 بوصة) 78.5 مم (3.09 بوصة) 95 مم (3.74 بوصة)

استبدال وحدة الصهر

استبدال وحدة النقل

