

دليل عيوب الطباعة

قياس حجم العيوب المتكررة

قم بمطابقة مجموعة من العيوب المتكررة بإحدى مهام الطباعة مع العلامات الموجودة على أحد الخطوط الرأسية. ويشير الخط الذي يتطابق مع عيوب مهمة الطباعة لأقصى درجة إلى الجزء المحدد الذي يتسبب في العيب.

ملاحظة: هناك أربع صفحات ملونة إضافية وصفحة فارغة ستتم طباعتها بهذا الدليل. استخدم هذه الصفحات للمساعدة في تحديد الجزء المعيب.

قم بتغيير وحدة الموصل الصوتي الخاصة باللون الذي يظهر هذا العيب.
قم بتغيير خرطوشة مسحوق الحبر الخاصة باللون الذي يظهر هذا العيب.

[illegible]







