

Ismétlődő hibák mérése

Megjegyzés: A készülék még négy további színes oldalt és egy üres oldalt nyomtat ezzel az útmutatóval együtt. Ezeknek az oldalaknak a segítségével határozható meg, hogy melyik alkatrész hibás.

Cserélje ki a beégető egységet, ha ezen ismétlődő hibák valamelyike jelenik meg a nyomaton.

113 mm
(4,45 hüvelyk)

The diagram consists of seven vertical rectangles arranged horizontally. Each rectangle is connected to the next one by a horizontal line segment. The heights of the rectangles vary, creating a step-like profile. The first rectangle is the tallest, followed by a shorter one, then a medium one, and so on, with the final rectangle being the shortest. The horizontal lines connect the top and bottom edges of adjacent rectangles.









