

消耗品ガイド

トナーカートリッジを注文する

メモ:

- 推定カートリッジ出力は、ISO/IEC 19752 規格に基づいています。
- 極端に低い印刷比率で長時間印刷すると、実際の印刷数に悪影響を与える可能性があります。

項目	返却プログラムトナーカートリッジ
米国とカナダの場合	
トナーカートリッジ	501
大容量トナーカートリッジ	501H
超大容量トナーカートリッジ	501X ¹
欧州連合加盟国、欧州経済地域、スイスの場合	
トナーカートリッジ	502
大容量トナーカートリッジ	502H
超大容量トナーカートリッジ	502X ¹
アジア太平洋地域(オーストラリアとニュージーランドを含む)の場合	
トナーカートリッジ	503
大容量トナーカートリッジ	503H
超大容量トナーカートリッジ	503X ¹
中南米(プエルトリコおよびメキシコを含む)の場合	
トナーカートリッジ	504
大容量トナーカートリッジ	504H
超大容量トナーカートリッジ	504X ¹
アフリカ、中東、欧州中東部、独立国家共同体の場合	
トナーカートリッジ	505
大容量トナーカートリッジ	505H
超大容量トナーカートリッジ	505X ¹
¹ このトナーカートリッジは、MS415 プリンタモデルでのみサポートされています。 各地域の国情報については、 www.lexmark.com/regions をご覧ください。	

項目	正規品トナーカートリッジ
グローバル	
大容量トナーカートリッジ	500HA ¹
超大容量トナーカートリッジ	500XA ²
¹ このトナーカートリッジは、MS312 および MS315 の両プリンタモデルでのみサポートされています。	
² このトナーカートリッジは、MS415 プリンタモデルでのみサポートされています。	

イメージングユニットを注文する

長期間、印刷量がきわめて低い場合、トナーカートリッジのトナーが消費する前に、イメージングユニットの部品が劣化する可能性があります。

イメージングユニットの交換の詳細については、同梱されている手順シートを参照してください。

部品名	Lexmark 回収プログラム	標準
イメージングユニット	500Z	500ZA