

Guía de defectos de impresión

Identificación de suministros o piezas para su sustitución

Haga coincidir un conjunto de defectos repetitivos en un trabajo de impresión con las marcas de una de las líneas verticales. La línea que más se asemeje a los defectos del trabajo de impresión indica el componente o consumible responsable del fallo.

Sustituya la unidad de imagen o el fusor si la distancia entre los defectos es igual a cualquiera de los siguientes valores. Para obtener información adicional, consulte la sección "Sustitución de suministros" de la *Guía del usuario* la hoja de instrucciones que acompañaba al consumible o componente.

Unidad de imagen			Fusor		
28,5 mm	47,8 mm	96,8 mm	87,9 – 92,7 mm	95,2 mm	
(1,12 pulg.)	(1,88 pulg.)	(3,81 pulg.)	(3,46 – 3,65 pulg.)	(3,75 pulg.)	
					