Guide des fournitures

Commande de cartouches de toner

Remarques:

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19752.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

| Elément | Cartouche Return Program | |
|--|--------------------------|--|
| Pour le Canada et les Etats-Unis | | |
| Cartouche de toner haut rendement | 521HL | |
| Cartouche de toner extra haut rendement † | 521XL* | |
| Pour l'Union européenne et la zone économique européenne ainsi que la Suisse | | |
| Cartouche de toner haut rendement | 522HL | |
| Cartouche de toner extra haut rendement † | 522XL* | |
| Pour la région Asie-Pacifique (y compris l'Australie et la Nouvelle-Zélande) | | |
| Cartouche de toner haut rendement | 523HL | |
| Cartouche de toner extra haut rendement † | 523XL* | |
| Pour l'Amérique latine (y compris Porto Rico et Mexique) | | |
| Cartouche de toner haut rendement | 524HL | |
| Cartouche de toner extra haut rendement † | 524XL* | |
| Pour l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe centrale et la CEI | | |
| Cartouche de toner haut rendement | 525HL | |
| Cartouche de toner extra haut rendement † | 525XL* | |
| * Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MS711. Pour plus d'informations sur les pays situés dans une région, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/regions . | | |

| Elément | Cartouche normale |
|---|---------------------|
| Mondial | |
| Cartouche de toner haut rendement | 520HAL ¹ |
| Cartouche de toner extra haut rendement † | 520XAL ² |
| ¹ Cette cartouche est prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante MS710. | |

² Cette cartouche est prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante MS711.

Commande d'une unité de traitement d'images

Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut entraîner la défaillance de certains composants de l'unité de traitement d'images avant la fin de durée de vie du toner.

Pour plus d'informations sur le remplacement de l'unité de traitement d'images, reportez-vous à la notice d'utilisation fournie avec le consommable.

| Nom de la pièce | Programme de retour Lexmark | Normal |
|------------------------------|-----------------------------|--------|
| Unité de traitement d'images | 520Z | 520ZA |

Commande d'un kit de maintenance

Pour identifier le type d'unité de fusion pris en charge, consultez l'étiquette apposée sur l'unité de fusion. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Retirez la cartouche de toner et l'unité d'image. Le code du type d'unité de fusion à deux chiffres (par exemple, 11 ou 13) est indiqué à l'avant de l'unité de fusion.
 - **Attention Dommages potentiels**: N'exposez pas l'unité d'image à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.
- Abaissez la porte arrière de l'imprimante. Le code du type d'unité de fusion à deux chiffres (par exemple, 11 ou 13) est indiqué à l'arrière de l'unité de fusion.

Remarques:

- L'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- Le rouleau séparateur, l'unité de fusion, les rouleaux d'entraînement et le rouleau de transfert sont tous inclus dans le kit de maintenance et peuvent être commandés et remplacés individuellement le cas échéant.
- Pour plus d'informations sur le remplacement des pièces incluses dans le kit de maintenance, consultez la fiche d'instruction fournie avec chaque pièce.

Type de kit de maintenance d'unité de fusion inclus dans le programme de retour Lexmark

| Туре | Référence |
|---|-----------|
| Kit de maintenance d'unité de fusion Type 11, 110–120V, pour le programme de retour de la série MS710 | |
| Kit de maintenance d'unité de fusion Type 13, 220–240V, pour le programme de retour de la série MS710 | |
| Kit de maintenance d'unité de fusion Type 15, 100V, pour le programme de retour de la série MS710 | |

Type de kit de maintenance d'unité de fusion Lexmark classique

| Туре | Référence |
|---|-----------|
| Kit de maintenance d'unité de fusion Type 17, 110–120V, pour la série classique MS710 | 40X8533 |
| Kit de maintenance d'unité de fusion Type 19, 220–240V, pour la série classique MS710 | |
| Kit de maintenance d'unité de fusion Type 21, 100V, pour la série classique MS710 | |

Kit de rouleaux Lexmark

| | Référence |
|-------------------------------------|-----------|
| Kit de rouleaux pour la série MS710 | 40X7706 |

Commande de cartouches d'agrafes

| Nom de la pièce | Numéro de référence |
|----------------------|---------------------|
| Cartouches d'agrafes | 25A0013 |