

## Supplies Guide (מדריך לחומרים מתכלים)

### הזמנת מיכלי טונר

הערות:

- אומדן תפוקת מיכל דיו מבוסס על סטנדרד ISO/IEC 19752.
- כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלול להשפיע לרעה על התפוקה בפועל.

פריט	מיכל של תוכנית ההחזרה
<b>עבור ארצות הברית וקנדה</b>	
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	521HL
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	521XL*
<b>עבור האיחוד האירופי, האזור הכלכלי האירופי ושוויץ</b>	
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	522HL
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	522XL*
<b>עבור אזור מזרח אסיה (כולל אוסטרליה וניו זילנד)</b>	
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	523HL
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	523XL*
<b>עבור אמריקה הלטינית (כולל פוארטו ריקו ומקסיקו)</b>	
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	524HL
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	524XL*
<b>עבור אפריקה, המזרח התיכון, מרכז מזרח אירופה וחבר העמים</b>	
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	525HL
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	525XL*
מיכל טונר זה נתמך רק במדפסת מדגם MS711. למידע נוסף על הארצות הנמצאות באזור, בקר באתר <a href="http://www.lexmark.com/regions">www.lexmark.com/regions</a> .	

פריט	מיכל רגיל
<b>בכל רחבי העולם</b>	
מיכל טונר לתפוקה גבוהה	520HAL <sup>1</sup>
מיכל טונר לתפוקה גבוהה במיוחד	520XAL <sup>2</sup>
<sup>1</sup> מיכל טונר זה נתמך רק במדפסת מדגם MS710.	
<sup>2</sup> מיכל טונר זה נתמך רק במדפסת מדגם MS711.	

### הזמנת יחידת הדמיה

כיסוי הדפסה נמוך במיוחד לפרקי זמן ממושכים עלול לגרום לכשל בחלקי יחידת ההדמיה לפני שהטונר אוזל. לקבלת מידע נוסף על החלפת יחידת ההדמיה, ראה את גיליון ההוראות שמצורף לחומר המתכלה.

שם רכיב	תוכנית ההחזרה של Lexmark	רגיל
יחידת הדמיה	520Z	520ZA

## הזמנת ערכת תחזוקה

כדי לזהות את סוג ה-fuser הנתמך, קרא את התווית על ה-fuser. בצע אחת מהפעולות הבאות:

- הסר את מחסנית הטונר ואת יחידת ההדמיה. קוד סוג fuser בן שתי ספרות (כמו למשל 11 או 13) נמצא בחזית ה-fuser.
- **אזהרה-נזק אפשרי:** אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.
- משוך למטה את הדלת האחורית של המדפסת. קוד סוג fuser בן שתי ספרות (כמו למשל 11 או 13) נמצא בחלק האחורי של ה-fuser.

### הערות:

- שימוש בסוגים מסוימים של נייר עשוי לחייב החלפה של ערכת התחזוקה לעתים קרובות יותר.
- גלגלת ההפרדה, ה-fuser, גלגלות האיסוף וגלגלת ההעברה, כולם כלולים בערכת התחזוקה, וניתן להזמין בנפרד ולהחליפם בהתאם לצורך.
- למידע נוסף על החלפת החלקים הכלולים בערכת התחזוקה, עיין בגיליון ההנחיות שהגיע עם כל חלק.

### סוג ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה של Lexmark

מק"ט	סוג
40X8530	ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 11, 120V-110
40X8531	ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 13, 240V-220
40X8532	ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 15, 100V

### סוג ערכת תחזוקה של fuser רגיל של Lexmark

מק"ט	סוג
40X8533	ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 17, 120V-110
40X8534	ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 19, 240V-220
40X8535	ערכת תחזוקה של fuser עם תוכנית החזרה MS710 Series סוג 21, 100V

### ערכת גלגלת של Lexmark

מק"ט	
40X7706	ערכת גלגלת MS710 Series

### הזמנת מחסניות סיכות שדכן

שם רכיב	מק"ט
מחסניות סיכות שדכן	25A0013