

消耗品ガイド

トナーカートリッジを注文する

メモ:

- 推定カートリッジ出力は、ISO/IEC 19752 規格に基づいています。
- 極端に低い印刷比率で長時間印刷すると、実際の印刷数に悪影響を与える可能性があります。

項目	回収プログラムカートリッジ
米国およびカナダ	
高出カトナーカートリッジ	521HL
超高出カトナーカートリッジ	521XL*
欧州連合、欧州経済地域、およびスイス	
高出カトナーカートリッジ	522HL
超高出カトナーカートリッジ	522XL*
アジア太平洋地域(オーストラリアおよびニュージーランドを含む)	
高出カトナーカートリッジ	523HL
超高出カトナーカートリッジ	523XL*
ラテンアメリカ(プエルトリコおよびメキシコを含む)	
高出カトナーカートリッジ	524HL
超高出カトナーカートリッジ	524XL*
アフリカ、中東、中欧、東欧、および独立国家共同体	
高出カトナーカートリッジ	525HL
超高出カトナーカートリッジ	525XL*
* このトナーカートリッジは MS711 プリンタモデルでのみ使用できます。 地域の国情報については、 www.lexmark.com/regions をご覧ください。	

項目	標準カートリッジ
グローバル	
高出カトナーカートリッジ	520HAL ¹
超高出カトナーカートリッジ	520XAL ²
¹ このカートリッジは MS710 プリンタモデルでのみ使用できます。	
² このカートリッジは MS711 プリンタモデルでのみ使用できます。	

イメージングユニットを注文する

長期間、印刷量がきわめて低い場合、トナーが消耗する前に、イメージングユニットの部品が劣化する可能性があります。イメージングユニットの交換の詳細については、同梱されている手順シートを参照してください。

部品名	Lexmark 回収プログラム	標準
イメージングユニット	520Z	520ZA

メンテナンスキットを注文する

サポートされているフューザータイプを確認するには、フューザーのラベルを調べます。次のいずれかを実行します。

- トナーカートリッジとイメージングユニットを取り外します。フューザーの正面に 2 桁のフューザータイプコード(11 や 13 など)が記載されています。

警告！破損の恐れあり：イメージングユニットは、10 分間以上直射日光にさらさないでください。長時間直射日光にさらすと、印刷品質の問題が生じる可能性があります。

- プリンタの背面ドアを下に引きます。フューザーの背面に 2 桁のフューザータイプコード(11 や 13 など)が記載されています。

メモ：

- 特定のタイプの用紙を使用するには、メンテナンスキットをより頻繁に交換しなければならない場合があります。
- セパレーターローラー、フューザー、ピックアップローラーアセンブリ、および転送ローラーはすべてメンテナンスキットに含まれ、必要に応じて個別に注文および交換できます。
- メンテナンスキット付属部品の交換の詳細については、各部品に同梱されている手順シートを参照してください。

Lexmark 回収プログラムフューザーメンテナンスキットタイプ

タイプ	部品番号
MS710 シリーズ回収プログラムフューザーメンテナンスキットタイプ 11、110-120V	40X8530
MS710 シリーズ回収プログラムフューザーメンテナンスキットタイプ 13、220-240V	40X8531
MS710 シリーズ回収プログラムフューザーメンテナンスキットタイプ 15、100V	40X8532

Lexmark 標準フューザーメンテナンスキットタイプ

タイプ	部品番号
MS710 シリーズ標準フューザーメンテナンスキットタイプ 17、110-120V	40X8533
MS710 シリーズ標準フューザーメンテナンスキットタイプ 19、220-240V	40X8534
MS710 シリーズ標準フューザーメンテナンスキットタイプ 21、100V	40X8535

Lexmark ローラーキット

	部品番号
MS710 シリーズローラーキット	40X7706

ステープルカートリッジを注文する

部品名	部品番号
ステープルカートリッジ	25A0013