

Handleid. v. afdrukstoringen


Herhaalde storingen voor afmetingen

Vergelijk een reeks herhaalde storingen op een afdruk met de markeringen op de storingen van de verticale lijnen. De lijn die het best overeenkomt met de storingen op de afdruk, geeft aan welk onderdeel de storing veroorzaakt.

Als de markeringen op het papier bijvoorbeeld om de 34,6 mm (1,4 inch) optreden, moet de fotoconductoreenheid worden vervangen.

Opmerking: controleer op de printer of Formaat passend maken in het menu PDF is ingesteld op Nee om ervoor te zorgen dat de linialen op het juiste formaat worden afgedrukt.

Vervang de developer-eenheid. Vervang de beeldverwerkingskit.



Vervang de overdrachtsmodule.

37,7 mm 78,5 mm 55 mm
(1,5 inch) (3,1 inch) (2,2 inch)

