


قم بمطابقة مجموعة من العيوب المتكررة في مهمة الطباعة بالعلامات الموجودة في أحد الخطوط الرأسية. الخط الأكثر مطابقتاً للعيوب الموجودة في مهمة الطباعة يوضح الجزء المتسبب في العيب.



على سبيل المثال. تمثل المسافة الواقعة بين هاتين العلامتين عيباً متكرراً يحدث كل 34.6 ملم (1.4 بوصة). مما يعني أن وحدة الموصل الضوئي بحاجة إلى الاستبدال.

استبدل  
وحدة الصهر.  
95 ملم  
(3.74 بوصات)

استبدل  
وحدة الموصل الضوئي.  
94.2 ملم  
(3.71 بوصات)

استبدل  
مجموعة وحدة الصور.  
78.5 ملم  
(3.1 بوصات)

ملاحظة: في حالة ظهور العيب في الوجه المطبوع من مهمة طباعة على وجه واحد. استبدل خرطوشة مسحوق الحبر قبل استبدال وحدة الصهر

استبدل  
مجموعة وحدة الصور.  
55 ملم  
(2.2 بوصة)

استبدل  
وحدة التحميص.  
43.9 ملم  
(1.7 بوصة)

استبدل  
وحدة الموصل الضوئي.  
34.6 ملم  
(1.4 بوصة)

استبدل  
مجموعة وحدة الصور.  
37.7 ملم  
(1.5 بوصة)

