

## Ghid privind consumabilele

Pentru a comanda consumabile în S.U.A., contactați Lexmark la numărul 1-800-539-6275 pentru informații despre distribuitorii autorizați de consumabile Lexmark din zona dvs. Pentru alte țări sau regiuni, vizitați site-ul Web Lexmark la adresa [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com) sau contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

### Note:

- Gradul de umplere cu toner este o estimare a cantității de toner rămase în cartuș.
- Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

### Comandarea unui cartuș de imprimare

Când apar mesajele **88 [color] cartridge low (88 Cartuș [culoare] consumat)** sau **88 Replace [color] cartridge (88 Înlocuire cartuș [culoare])**, comandați un cartuș nou.

Randamentul estimat al cartușelor se bazează pe standardul ISO/IEC 19798. Imprimarea cu acoperiri extrem de mici (sub 1,25%) în decursul unor perioade mari de timp poate să influențeze negativ randamentul efectiv și să determine probleme în funcționarea componentelor cartușelor, înainte de epuizarea tonerului.

### Cartuș de imprimare și cod de produs recomandate

Denumire componentă	Cartuș Lexmark cu program de returnare	Cartuș obișnuit
Cartuș de imprimare cyan	C792A1CG	C792A2CG
Cartuș de imprimare cyan cu randament foarte mare	X792X1CG	X792X2CG
Cartuș de imprimare magenta	C792A1MG	C792A2MG
Cartuș de imprimare magenta cu randament foarte mare	X792X1MG	X792X2MG
Cartuș de imprimare galben	C792A1YG	C792A2YG
Cartuș de imprimare galben cu randament foarte mare	X792X1YG	X792X2YG
Cartuș de imprimare negru	C792A1KG	C792A2KG
Cartuș de imprimare negru cu randament foarte mare	X792X1KG	X792X2KG

### Comandarea unei unități de fuziune sau a unui modul de transfer

Când apare unul dintre mesajele **80 Fuser Life Warning (80 Avertisment pentru unitatea de fuziune)** sau **83 Transfer Module Life Warning (83 Avertisment pentru modulul de transfer)**, comandați o unitate de fuziune sau un modul de transfer pentru înlocuire.

Când apare unul dintre mesajele **80 Replace Fuser (80 Înlocuiți unitatea de fuziune)** sau **83 Replace Transfer Module (83 Înlocuiți modulul de transfer)**, instalați o unitate de fuziune nouă sau un modul de transfer nou. Pentru informații referitoare la instalare, consultați documentația care însoțește piesa.

Denumire componentă	Număr componentă
Fuser (Unitate de fuziune)	40X7102 40X7100 40X7101
Transfer Module (Modul de transfer)	40X7103

## Comandarea unui recipient pentru tonerul rezidual

Când apare mesajul **82 Waste toner bottle nearly full (82 Recipientul pentru toner rezidual este aproape plin)**, comandați un recipient de înlocuire.

Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual atunci când apare mesajul **82 Replace waste toner bottle (82 Înlocuiți recipientul pentru toner rezidual)**.

**Notă:** Reutilizarea recipientului pentru toner rezidual nu este recomandată.

Denumire componentă	Număr componentă
Recipient pentru toner rezidual	C792X77G

## Comandarea pieselor de schimb pentru ADF

Comandați piesele de schimb pentru ADF dacă întâmpinați probleme cu alimentarea dublă a hârtiei sau când hârtia nu se alimentează prin ADF.

Nume componentă	Număr componentă
ansamblu de tragere din ADF	40X5188
Tampon de separare	40X5187
Tampon de culegere din ADF	40X5189