

## 소모품 설명서

토너의 카트리지가 부족하다는 카트리지 부족 메시지가 나타나면 새 토너 카트리지를 주문해야 합니다.

메시지가 처음 표시된 이후 어느 정도 더 인쇄할 수 있습니다. 그러나 현재 카트리지가 다 닳을 경우를 대비해 새 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다.


**참고:** 프린터에 새 토너 카트리지를 설치하기 전에 출력 품질을 극대화하기 위해 카트리지를 흔들어 줍니다.

다음 표는 소모품 주문 시 필요한 부품 번호입니다.

### 토너 카트리지 주문

**88 토너 부족**이 나타나거나 흐리게 인쇄되는 경우 다음을 수행하여 토너 카트리지의 수명을 늘릴 수 있습니다.

- 1 토너 카트리지를 제거합니다.
- 2 카트리지를 좌우, 앞뒤로 여러 번 힘차게 흔들어 토너가 골고루 분포되게 합니다.



- 3 섞어준 카트리지를 다시 설치한 후 인쇄를 계속합니다.

**참고:** 이 방법을 여러 번 더 사용할 수 있으며, 계속 흐리게 나올 때에는 카트리지를 교체하십시오.

### 권장 토너 카트리지 및 부품 번호

부품 이름	Lexmark 반환 프로그램 카트리지	일반 카트리지
<b>미국 및 캐나다용</b>		
토너 카트리지	E260A11A	E260A21A
고효율 토너 카트리지	E360H11A	E360H21A
추가 대용량 토너 카트리지	E462U11A	E462U21G
<b>유럽, 중동 및 아프리카용</b>		
토너 카트리지	E260A11E	E260A21E
고효율 토너 카트리지	E360H11E	E360H21E
추가 대용량 토너 카트리지	E462U11E	E462U21G
<b>아시아 태평양 지역(호주 및 뉴질랜드 포함)의 경우</b>		
토너 카트리지	E260A11P	E260A21P
고효율 토너 카트리지	E360H11P	E360H21P
추가 대용량 토너 카트리지	E462U11P	E462U21G
<b>라틴 아메리카용</b>		
토너 카트리지	E260A11L	E260A21L

부품 이름	Lexmark 반환 프로그램 카트리지	일반 카트리지
고효율 토너 카트리지	E360H11L	E360H21L
추가 대용량 토너 카트리지	E462U11L	E462U21G

## 현상기 주문

프린터 모델에 따라 프린터에는 PC 장치 키트의 수명이 다 되어 감을 알려주는 메시지 또는 표시등이 나타납니다. 이러한 경우 PC 장치 키트를 주문합니다. 네트워크 설정 페이지를 인쇄하여 PC 장치 키트의 상태를 확인할 수도 있습니다.

부품 이름	부품 번호
현상기 키트	E260X22G

## 유지보수 키트 주문

인쇄된 페이지가 120,000장에 이르면 디스플레이에 **80 일반 유지관리 필요**가 나타나 프린터 유지관리 품목을 교체할 때임을 알려줍니다. 이 메시지가 처음 나타날 때 관리 키트를 주문하십시오. 관리 키트에는 퓨저와 전송 롤러를 교체하는 데 필요한 모든 품목이 들어 있습니다.

### 참고:

- 일부 지역에서는 관리 키트가 제공되지 않습니다.
- 사용하는 용지 또는 특수 용지 유형에 따라 관리 키트 교체 횟수가 증가될 수 있습니다.

사용하는 프린터에 대한 관리 키트 부품 번호는 다음 표를 참조하십시오.

부품 이름	부품 번호
유지 보수 키트	3013223 (100 V)* 3013221 (115 V) 3013222 (230 V)
* 일본에서만 사용하도록 제작	