


Sammenlign gentagne fejl på et udskriftsjob med mærkerne på en af de lodrette linjer. Den linje, der matcher fejlene i udskriftsjobbet, angiver, hvilken del, der er skyld i fejlen.



For eksempel vil afstanden mellem disse to mærker repræsentere en gentagen fejl, som optræder for hver 34,6 mm, hvilket betyder at fototransduceren muligvis skal udskiftes.

Bemærk: Hvis en fejl optræder på den printede side af et enkelt sidet udskriftsjob, udskift **tonerkassetten** før udskiftning af **fuseren**.

